

**Asbestinventarisatierapport volgens Certificatieschema voor de Procescertificaten
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering**

Pastoor Savenijelaan 1, 6678 BK Oosterhout (Gld)

Betreft: *Woning met berging*



Opdrachtgever:

Adres/ plaats:

Woonstichting Valburg/ mevr. Pompen

Wageningsestraat 45 Zetten

Projectnummer: 2026340

Versie nummer: 1

Datum onderzoek: 03-06-2026

Interne autorisatie: 08-06-2026

Rapport geldig tot*: 08-06-2029

** mits het aansluit bij de actuele situatie en geldende regelgeving*

Uitvoering door:

Obelink Asbestinventarisatie

SCA-certificaatnr. 01-D010022.01

Keizersweg 70

7121 GS Aalten

Tel: 0543-477345

E-mail: info@obelink-asbestinventarisatie.nl

DIA:

H. Prinsen

DIA-code: 51E-140623-511258

Technisch eindverantwoordelijke:

M. Obelink-Stronks

DIA-code 51E-070326-513290

Rapporteur:

Y. Kreeftenberg

DIA-code: 51E-010224-513099



Inhoudsopgave

Inleiding + omschrijving van de opdracht	3
Samenvatting	4
Deskresearch	5
Resultaten/ Bronoverzicht	6-8
Conclusies en aanbevelingen	9
Klasse indeling	10
Monsterbehandeling	11
Bijlagen	12
• Bagviewer, tekening en foto's	13-16
• Verplichtingen voor de opdrachtgever	17-19
• Analyserapport	20
• Procescertificaat Asbestinventarisatie	21-22

Inleiding + omschrijving opdracht

In opdracht van Woonstichting Valburg/ mevr. Pompen is door Obelink asbestinventarisatie, op 03-06-2026, een asbestinventarisatie onderzoek conform de eisen zoals is vastgelegd in het certificatieschema voor de Proscertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering uitgevoerd.

Tabel 1: Samenvatting

Adres	Pastoor Savenijelaan 1, 6678 BK Oosterhout (Gld)
Reikwijdte*	Woning met berging
Doel	In kaart brengen asbesthoudende toepassingen t.b.v. de verkoop van de woning (visueel onderzoek)
Geschiktheid	Renovatie van het onderzochte deel van de woning.
Activeringscode LAVS	a7b8cb8b-89a0-414c-a34a-74abd750a579

* (zoals aangegeven in tabel 2 en 3)

Het onderzoek is uitgevoerd door de heer H. Prinsen, DIA-code 51E-140623-511258
Voor vragen, op- of aanmerkingen kunt u contact opnemen met:
Dhr. M. Obelink, Keizersweg 70, 7121 GS te Aalten. Tel. 0543-477345
E-mail: info@obelink-asbestinventarisatie.nl

Het onderzoek bestaat uit:

- Deskresearch
- Visuele inspectie en monsternamen op locatie

Obelink asbestinventarisatie heeft tijdens de inventarisatie gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige asbesthoudende materialen. Ondanks alle kwaliteitszorg en voorzorgsmaatregelen is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende redenen asbesthoudende of asbestverdachte materialen niet worden waargenomen. Obelink asbestinventarisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen, een en ander conform de leveringsvoorwaarden van Obelink asbestinventarisatie.

Voorafgaand aan fysieke sloop dient, conform het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het aanwezige asbesthoudend materiaal te worden verwijderd. Dit dient, in het geval van asbesthoudende materialen welke in Risicoklasse 2 en 2A voor asbestsanering vallen, te worden uitgevoerd door een deskundig gecertificeerd asbest verwijderingsbedrijf. Wij adviseren ook asbesthoudende materialen in risicoklasse 1 door een gecertificeerd asbest verwijderingsbedrijf te laten verwijderen. In het bronoverzicht wordt per bron de risicoklassen voor asbestsanering aangegeven.

Voor verwijdering van asbest zal eerst een sloopmelding gedaan moeten worden bij de gemeente, hiervoor is een asbestinventarisatie rapport conform de eisen zoals is vastgelegd in het certificatieschema voor de Proscertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering noodzakelijk.

Samenvatting

Tabel 2: Onderzochte ruimten/ bouwdelen

Ruimte	Onderzocht ja	Onderzocht nee	Opmerking
Dak	X		
Zolder	X		
1 ^{ste} verdieping	X		
Begane grond	X		
Kruipruimte	X		Gevuld met korrels
Schacht	X		
Spouwmuren		X	
Gevel/puivulling		X	
Berging/ schuur	X		
Tuin	X		
Riolering	X		
Ventilatie	X		

Toelichting: het onderzoeksgebied omvat ten minste het gebied dat na verwijdering van de asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling met uitzondering van een eventuele transitroute, zijnde de route tussen de transitsluis en de decontaminatie-unit.

Vermoeden van niet direct waargenomen asbesthoudende materialen

Opgemerkt wordt dat in verband met het huidige gebruik van de woning tijdens de inventarisatie beperkt destructief gewerkt kon worden. Hierdoor is het niet uit te sluiten dat op de plaatsen genoemd in onderstaande tabel nog asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Tabel 3

Niet onderzocht	Nader onderzoek uitvoeren voor aanvang werkzaamheden onderdeel en sloop
Spouwmuren/ achter gevelafwerkingen	Ja, voor aanvang sloop
Onder/ achter tegelafwerkingen	Ja, bij werkzaamheden of sloop
Onder keukenblok	Ja, bij werkzaamheden of sloop
Onder vloerafwerkingen verdieping en begane grond	Ja, bij werkzaamheden of sloop
Schachten	Ja, bij werkzaamheden of sloop
Boven verlaagde plafonds (gipsplaten)	Ja, bij werkzaamheden of sloop

Deskresearch

Voorafgaand aan het onderzoek heeft een zogenaamd historisch onderzoek (deskresearch) plaats gevonden. Bij dit onderzoek worden op basis van de door de opdrachtgever verstrekte mondelinge informatie en eventueel beschikbaar gestelde documenten zoals tekeningen en bestekken e.d. aanwijzingen voor de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in beeld gebracht. De deskresearch kan van groot belang zijn voor het vaststellen van niet visueel waarneembare asbestbronnen of mogelijke besmettingen afkomstig van verwijderingswerkzaamheden uit het verleden.

In de volgende tabel zijn de geraadpleegde bronnen en de algemene bevindingen beschreven.

Tabel 4

Bouwkundige gegevens	Bron	Niet voorhanden/ niet aanwezig
Bouwtekeningen	Woonstichting Valburg	
Resultaat tekening	Op de tekening staan geen verdachte toepassingen	
Verbouwingen		X
Bouwjaar	1975 (www.bagviewer.nl)	

Tabel 5

Interview('s)	
Naam	Mevr. Pompen
Bedrijf en functie	Woonstichting Valburg/ Medewerkster Technische Dienst/ Financiën
Relatie tot asbestinventarisatie	Opdrachtgever
Plaats en datum	Aalten, 28-05-2026
Resultaat interview	Het betreft de inventarisatie in een bewoonde woning t.b.v. de verkoop van de woning. Er gaan geen renovatiewerkzaamheden uitgevoerd worden.

Tabel 6

Eerdere inventarisaties (soortgelijke woningen)		
Rapportnummer	Adres	Bronnen
N.v.t.	-	-

Tabel 7

Installatie(s)		
Ruimte	Zolder	
Soort installatie	Cv-installatie	
Merk en type	Intergas/ Kombi Kompakt	
Bouwjaar	2010	
Asbesthoudend/verdacht	Nee	
Opmerking	-	

Resultaten

In en aan de onderzochte bouwdelen zijn asbestverdachte materialen aangetroffen.
Het betreft:

Tabel 8: asbesthoudende toepassingen

Bron	Toepassing	Bevestigd	Klasse	Hechtgebonden	Sanering op korte termijn noodzakelijk
N.v.t.	-	-	-	-	-

Tabel 8.1: asbestvrije toepassingen

Bron	Toepassing	Bevestigd	Klasse	Hechtgebonden	Sanering op korte termijn noodzakelijk
1	Vensterbank	Ingemetseld	N.v.t. <i>geen asbest</i>	N.v.t.	N.v.t.
2	Plaat op buitenmuur	Geschroefd	N.v.t. <i>geen asbest</i>	N.v.t.	N.v.t.

Een overzicht van het aantal bronnen is beschreven op de volgende pagina.

Laboratoriumanalyses

Er zijn door de onderzoeker van Obelink asbestinventarisatie twee materiaalmonsters genomen.

Bronoverzicht

Bron	1
Certificaatnummer	2142148
Resultaat	<0.1% <i>geen asbest</i>
Hechtgebonden	N.v.t.
Omschrijving	MM-01 vensterbanken
Plaats	Voor- en achterzijde, buitenzijde woning
Hoeveelheid	2 stuks
Beschadigd	Niet
Verweerd	Niet
Bevestigd	Ingemetseld
Klasse indeling	N.v.t.
Opmerking	De vensterbanken zijn asbestvrij.



Bronoverzicht

Bron	2
Certificaatnummer	2142148
Resultaat	<0.1% <i>geen asbest</i>
Hechtgebonden	N.v.t.
Omschrijving	MM-02 plaat op buiten muur
Plaats	Aan de voorzijde van de woning
Hoeveelheid	2 stuks
Beschadigd	Niet
Verweerd	Niet
Bevestigd	Geschroefd
Klasse indeling	N.v.t.
Opmerking	De beplating is asbestvrij.



Conclusies en aanbevelingen

- Het betreft de inventarisatie in een bewoonde woning met berging.
- Doel inventarisatie:
 - *in kaart brengen asbesthoudende toepassingen t.b.v. verkoop van de woning*
 - *visueel onderzoek*
- Asbesthoudende toepassingen:
 - *n.v.t.*
- Asbestvrije toepassingen:
 - *kruipluik*
 - *plaat op buiten muur*
- Het rapport is geschikt voor: *renovatie van het onderzochte deel van de woning.*

Klasse indeling t.b.v. de verwijdering

In de asbestinventarisatie dient het gecertificeerde onderzoeksbureau elke aangetroffen asbestbron in een klasse in te delen. In de wetgeving zijn 3 verschillende klassen benoemd die grofweg onder te verdelen zijn is:

Klasse 1:

Omvat werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden wordt verwacht.

Klasse 2:

Omvat werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden wordt verwacht.

Verwijdering van deze bron(nen) dient te geschieden door asbest verwijderingsbedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn.

Klasse 2a:

Omvat werkzaamheden waarbij een overschrijding van de grenswaarde voor asbest amfibolen wordt verwacht. Er wordt een aparte bepaling ingevoerd over de eindmeting na de werkzaamheden.

Verwijdering van deze bron(nen) dient te geschieden door asbest verwijderingsbedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn.

Met ingang van 1 juli 2014 is het Arbobesluit aangepast in verband met de herziening van de grenswaarde voor Chrysotiel asbest van 10.000 vezels per m³ naar 2.000 vezels per m³.

Met ingang van 1 januari 2017 is de grenswaarde voor asbest amfibolen ook verlaagd van 10.000 v/ m³ naar 2.000 v/ m³.

De door het asbestinventarisatie bureau ingedeelde risicoklasse mag door het asbest verwijderende bedrijf niet naar beneden worden bijgesteld.

In veel sloopmeldingen zal echter ook voor de asbesthoudende materialen die in klasse 1 vallen vereist worden dat deze door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verwijderd dienen te worden. De eisen uit de sloopmelding dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Gezien deze situatie en het feit dat niet-gecertificeerde bedrijven over het algemeen te weinig knowhow hebben om asbesthoudende materialen die onder klasse 1 vallen met de juiste middelen te verwijderen, adviseren wij onze opdrachtgevers met klem om ook deze bronnen door een gecertificeerd asbest verwijderingsbedrijf te laten verwijderen.

Monsterbehandeling

Genomen monsters zijn luchtdicht en dubbel verpakt in monsterzakjes met asbestetiketten. Op de monsterzakjes zijn de volgende gegevens vermeldt:

- Projectnummer
- Monsternummer
- Datum
- Exacte plaats
- Monsternemer

Het afval dat ontstaat bij de monsterneming wordt beschouwd als asbesthoudend en dusdanig behandeld door het test laboratorium.



Bijlagen

- Bagviewer, tekening en foto's
- Verplichtingen voor de opdrachtgever
- Analyserapport
- Procescertificaat Asbestinventarisatie


● Onderzochte woning met berging en af te zetten gebied voor sanering (5 meter (indien van toepassing en mogelijk)).



Tekening zolder en verdieping



Tekening begane grond



Geen asbest

Bron 1: vensterbanken

Bron 2: plaat op buitenmuur

Foto's



Zolder




Zeil op zolder = **niet** verdacht



Tegelaferwerkingen niet geopend (badkamer)



Vloeraferwerkingen geopend



Tegelvloer begane grond **niet** geopend



Meterkast



Toilet: tegels niet geopend



Kruipruimte met korrels



Keuken: afwerkingen niet geopend



Gevels woning



Kast buiten

Verplichtingen voor de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving

1. Algemeen

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag.

Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?

1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk, door bijv. uw adviesbureau;
3. Gebruiker van het bouwwerk.

Toelichting:

1. De houder van de vergunning blijft voor de Gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.
2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de Gemeente de houder van de vergunning in eerst instantie aan, in tweede instantie de asbest verwijderaar.

De onder punt 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet per se opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De sloopvergunning bij Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ verwijderen;
3. De opdracht tot eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/ die daarvoor geaccrediteerd is;
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbest verwijderen;
5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata- en tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1,2,3,5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het asbestverwijderingsbesluit 2005.

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificaten, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.454a, 4.54d en 4.55a van het arbobesluit/ Asbestverwijderingsbesluit 2005.

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006

Paragraaf 2 – Asbestinventarisatie

Art. 3-1-b:

Lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) **beschikt over een asbestinventarisatierapport.**

Art. 3-2-b:

Ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever) **beschikt over een asbestinventarisatierapport.**

Art. 5

Degene die de handelingen van par. 3 doet/ laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het asbestinventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (is dus asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:

De opdrachtgever beschikt over een asbestinventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijderd.

Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.

Zie ook art. 4.54a-1t/m 6en 4.54d-9 (toevoeging aan Arbobesluit).

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 4.54a Asbestinventarisatie

1. In het kader van de beoordeling, bedoeld in [artikel 4.2](#), wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten volledig geïnventariseerd voordat wordt aangevangen met de volgende werkzaamheden:
 - a) Het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten is respectievelijk zijn verwerkt;
 - b) Het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of objecten, bedoeld in onderdeel a;
 - c) Het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen.
2. Op grond van de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, en de indeling in een risicoklasse, bedoeld in het tweede lid, wordt in het kader van de risicobeoordeling, bedoeld in [artikel 4.2](#), door het bedrijf, bedoeld in het vierde lid, bepaald in welke risicoklasse als bedoeld in de [artikelen 4.44, 4.48 of 4.53a](#) de werkzaamheden vallen.
3. De resultaten van de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, en de indeling in een risicoklasse, bedoeld in het tweede lid, worden opgenomen in een inventarisatierapport.
4. De inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, en het inventarisatierapport, bedoeld in het derde lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestinventarisatie dat is afgegeven door onze Minister of een certificerende instelling.
5. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf dat asbest verwijderd.
6. Het certificaat asbestinventarisatie of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in [artikel 24 van de wet](#).

Artikel 4.54d Deskundigheid bij het werken met asbest

1. De volgende werkzaamheden, indien de concentratie van asbeststof is ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A, worden verricht door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling:

a. de werkzaamheden, bedoeld in [artikel 4.54a, eerste lid](#);

- b. het reinigen van de arbeidsplaats nadat een handeling als bedoeld in [artikel 4.54a eerst lid, onderdeel a of b](#), is uitgevoerd.
2. [Artikel 4.54b](#), met uitzondering van onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing.
3. Voordat wordt aangevangen met het verwijderen van asbest is het bedrijf, bedoeld in [artikel 4.54a, vijfde lid](#), in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in [artikel 4.54a derde lid](#), voor zover van toepassing.
4. Bij de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerst lid, wordt in het kader van de risicobeoordeling, bedoeld in [artikel 4.2](#), de indeling van de risicoklasse in het inventarisatierapport als ondergrens gehanteerd.
5. De werkzaamheden, bedoeld in het eerst lid, worden verricht door of voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het werken met asbest, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
6. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerst lid is tenminste één persoon als bedoeld in het vijfde lid werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst.
7. voor zover de werkzaamheden, bedoeld in het eerst lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het vijfde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
8. Indien de handelingen, bedoeld in [artikel 5, onderdelen e en f, van het productenbesluit asbest](#) betrekking hebben op werkzaamheden met asbesthoudende grond, worden deze werkzaamheden begeleid door een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid arbeidshygiëne of veiligheidskunde als bedoeld in [artikel 2.7](#), tweede lid.
9. De certificaten, bedoeld in het eerst, vijfde en zevende lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in [artikel 4.54a, derde lid](#), zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Par. 4 – Bouwwerken

Art. 10:

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een sloopvergunning moet een asbestinventarisatierapport worden overlegd (art. 10j)

De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter beschikking stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.

ANALYSECERTIFICAAT

Opdrachtgever : Obelink Asbest Inventarisatie B.V.
Contact : mevrouw M. Obelink
Adres : Keizersweg 70, 7121 GS AALTEN

Projectgegevens

Projectcode : 2142148
Uw project omschrijving : 2026340 - Past. Savenijelaan 1 Oosterhout
Validatieref. : 2142148_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : CIU-GXTA-UWUG-QCAD

Ontvangstdatum : 03-06-2026
Rapportagedatum : 04-06-2026
Aantal monsters : 2
Aantal pagina's : 1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 (Q)

monstercode	omschrijving	schatting in gewichtsprocenten (massa%)						geschatte gebondenheid
		chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthophylit	tremoliet	actinoliet	
9433770	MM-01 - vensterbank	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
9433771	MM-02 - plaat op buiten muur	-	-	-	-	-	-	n.v.t.

Analysemethode

Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien asbest niet aantoonbaar is, weergegeven als "-" in bovenstaande tabel, dient de rapportagegrens < 0,1% aangenomen te worden. Dit is in overeenstemming met NEN 5896 waarin de laagst detecteerbare concentratie aan asbest vastgesteld is op ca. 0,1%.

Opmerking

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
 Manager productie


Disclaimer

Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
 De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V.
 H.J.E. Wenckebachweg 120
 NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
 Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
 CSOmegam@etbnl.eurofins.com
 www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
 BIC BNPANL2A
 BTW nr. NL8139.67.132.B01
 KvK nr. 34215654

Procescertificaat Asbestinventarisatie

Certificaathouder		
Obelink Asbest Inventarisatie B.V. Keizersweg 70 7121 GS Aalten Telefoon: 0543-477345	E-mail: info@obelink-asbestinventarisatie.nl Contactpersoon: dhr. M. Obelink Inschrijving KvK: 94260818	

Verklaring van uitgifte	
Dit procescertificaat is, op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.26 van de Arbeidsomstandighedenregeling, afgegeven door TÜV NORD Nederland conform het actuele certificatiereglement van TÜV NORD Nederland. TÜV NORD Nederland verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het proces van het inventariseren van asbest of asbesthoudende producten, voorafgaand aan: - het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten is respectievelijk zijn verwerkt; - het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of objecten; - het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen; wordt uitgevoerd volgens de eisen voor het inventariseren van asbest van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering vastgesteld op 11 september 2024.  Voor TÜV NORD Nederland Dhr. E.W.A.C. Franken Algemeen directeur	
Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl	

Certificatie-instelling		
TÜV NORD Nederland B.V. Ekkersrijt 4401 5692 DL Son en Breugel Telefoon: 0499-339500 E-mail: info-nl@tuv-nord.com Website: www.tuv.nl	Identificatiecode SZW- aanwijzingsbeschikking: 2024-0000907709  	CI- certificaatnummer 16260-9.4 SCA-code 01-D010022.01 Datum eerste certificatie 13-08-2008 Certificaat geldig van 17-04-2025 Certificaat geldig tot 13-08-2026

Dit procescertificaat bestaat uit twee pagina's.
Nadruk verboden

TUVNORDGROUP

Procescertificaat Asbestinventarisatie

Verplichtingen voor de certificaathouder

De certificaathouder:

1. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het certificatieschema;
2. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
3. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een aangetekend verzoek hiertoe; en
4. geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, door aan de certificerende instelling.

Certificatie-instelling			
TÜV NORD Nederland B.V. Ekkersrijt 4401 5692 DL Son en Breugel Telefoon: 0499-339500 E-mail: info-nl@tuv-nord.com Website: www.tuv.nl	Identificatiecode SZW- aanwijzingsbeschikking: 2024-0000907709  	CI- certificaatnummer 16260-9.4	
		SCA-code 01-D010022.01	
		Datum eerste certificatie 13-08-2008	
		Certificaat geldig van 17-04-2025	
		Certificaat geldig tot 13-08-2026	

Dit procescertificaat bestaat uit twee pagina's.

Nadruk verboden

TUVNORDGROUP